



Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии
имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России)

Ленинградская ул., дом 68, пос. Песочный, Санкт-Петербург, 197758; тел. (812) 439-9555, факс (812) 596-8947,
e-mail: oncl@nion.spb.ru; <https://www.nioncologii.ru> ОКПО 01897995; ОГРН 1027812406687; ИНН 7821006887; КПП 784301001

12.05.2020 1/103-1

ООО «Медицинские дозирующие системы»

e-mail: Irinana@mail.ru

копия: ivan-lys@mail.ru, burov@lysoform.ru

В соответствии с п. 1.4.1 Приложения № 2 к Контракту от 30.03.2020 года № 0372100048820000063 просьба провести работы по устранения аварийной ситуации и принять срочные меры по восстановлению работоспособности медицинской техники.

№ п/п		Сведения
1	Адрес	197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68
2	Контактная информация	Щербаков Олег Александрович – начальник отдела эксплуатации медицинского оборудования. Тел. +7 (812) 439-9569 (8207) Тетерин Сергей Владимирович – вед.инженер по эксплуатации медицинского оборудования Тел. +7 921 765 4407
3	Название оборудования	Установка для утилизации медицинских отходов «Hydroclave H-07»
4	Зав/инв.номер оборудования	HSC-15073166/ 0000048408
5	Описание неисправности	• изогнуто перемешивающее устройство; • не срабатывает электромагнитный клапан.

Начальник отдела эксплуатации
медицинского оборудования

О.А. Щербаков

12.05.2020

ООО «МДС»

Лицензия на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию
медицинской техники № ФС-99-03-003180 от 11.09.2012
Адрес: 195220, Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 16, корп. 1 Лит. "Б".
Тел./факс: 8(812)244-75-88

Санкт-Петербург

«13» мая 2020 г.

Наименование учреждения: ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»
Минздрава России

Акт обследования технического состояния медицинской техники

В результате обследования технического состояния _____
установки для утилизации медицинских отходов Hydroclave H-07 сер.номер HSC-
15073166

выявлено

износ перемещаемого устройства установки

Заключение:

Необходимо произвести замену перемещаемого устройства установки на новое.

Начальник отдела сервисного обслуживания

/ Тимохин И.И. /

Инженер отдела сервисного обслуживания

/ Буров И.А. /

