

СОГЛАСОВАНО

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «ПРЕКРАСНЫЙ МИР»

Никитина Н.М.

2025 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Беляев А.М.

2025 г



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 349 от 01 июля 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Здравоохранение
- 1.2. Адрес объекта: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.10-12, Литера В, часть помещения 1-Н, на 3 этаже: ч.п. 9а, 9б, 9в, 9г, 12а, 12б, 12в, 12г, 13а, 13б, 13в, 13г, 14, 25, 26, 127-149, 152-171. 1.3.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 3 этаж; 987,7 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка: нет;
- 1.4. Год постройки здания: 1959
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - информация отсутствует, капитального - информация отсутствует

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. (Амбулаторное отделение №1)
- 1.7. Юридический адрес организации: 197758, г. Санкт-Петербург, посёлок Песочный, улица Ленинградская, дом 68
- 1.8. Основание для пользования объектом: Договор аренды недвижимого имущества от 04.02.2025 № 1/25
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3
- 1.13. Телефон, E-mail вышестоящей организации: Тел. 8 (495) 628-44-53; info@minzdrav.gov.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности - ОКВЭД 86.10 Деятельность больничных организаций;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: услуги в области здравоохранения
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 150-170 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта Улица Красного Текстильщика
Автобус: №55
Станция метро: «Чернышевская»-2,5км.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: на Улице Красного Текстильщика
до объекта: 170м; время движения (пешком): 5 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие - регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О,Г,У), ВНД (К,С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,Г,У) ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,Г,У), ДУ (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (К,О,С,Г,У)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ (К,О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДЧ	О - ДЧ	С - ДУ	Г - ДЧ	У - ДЧ
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСП

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ до 2030 года при условии финансирования в рамках исполнения Плана мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта) от 01.07.2025

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.

(разработка Акта согласованных мер)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры) к Паспорту доступности ОСИ № 349 от 01 июля 2025 г.
2. Акта обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ № 349 от 01 июля 2025 г

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

№ 349 от 01 июля 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Здравоохранение
- 1.2. «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации «Амбулаторное отделение № 1»
- 1.3. Адрес объекта: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.10-12, Литера В, часть помещения 1-Н, на 3 этаже: ч.п. 9а, 9б, 9в, 9г, 12а, 12б, 12в, 12г, 13а, 13б, 13в, 13г, 14, 25, 26, 127-149, 152-171. 1.3.
- 1.4. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 3 этаж; 987,7 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка: нет;
- 1.4. Год постройки здания: 1959
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - информация отсутствует, капитального - информация отсутствует

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
- 1.7. Юридический адрес организации: 197758, г. Санкт-Петербург, посёлок Песочный, улица Ленинградская, дом 68
- 1.8. Основание для пользования объектом: Договор аренды недвижимого имущества от 04.02.2025 № 1/25
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3
- 1.13. Телефон, Е-mail вышестоящей организации: Тел. 8 (495) 628-44-53;
info@minzdrav.gov.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности - ОКВЭД 86.10 Деятельность больничных организаций;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: услуги в области здравоохранения
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 150-170 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта Улица Красного Текстильщика
Автобус: №55
Станция метро: «Чернышевская»-2,5км.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: на Улице Красного Текстильщика
до объекта: 170м; время движения (пешком): 5 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие - регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О,Г,У), ВНД (К,С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ(С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (К,О,Г,У), ДУ (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (К,О,С,Г,У)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ (К,О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДЧ	О - ДЧ	С - ДУ	Г - ДЧ	У - ДЧ
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 349 от 01 июля 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Здравоохранения
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации «Амбулаторное отделение № 1»
- 1.2. Адрес объекта: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.10-12, Литера В,
часть помещения 1-Н, на 3 этаже: ч.п. 9а, 9б, 9в, 9г, 12а, 12б, 12в, 12г, 13а, 13б, 13в, 13г, 14,
25, 26, 127-149, 152-171. 1.3.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 3 этаж; 987,7 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка: нет;
- 1.4. Год постройки здания: 1959
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - информация отсутствует, капитального - информация отсутствует

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации Амбулаторное отделение №1
- 1.7. Юридический адрес организации: 197758, г. Санкт-Петербург, посёлок Песочный,
улица Ленинградская, дом 68
- 1.8. Основание для пользования объектом: Договор аренды недвижимого имущества от
04.02.2025 № 1/25
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3
- 1.13. Телефон, Е-mail вышестоящей организации: Тел. 8 (495) 628-44-53; info@minzdrav.gov.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности - ОКВЭД 86.10 Деятельность больничных организаций;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: услуги в области здравоохранения
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха,
инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность): 150-170 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта Улица Красного Текстильщика
Автобус: №55
Станция метро: «Чернышевская»-2,5км.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: на Улице Красного Текстильщика
до объекта: 170м; время движения (пешком): 5 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие - регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О,Г,У), ВНД (К,С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (К,О,Г,У), ДУ (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (К,О,С,Г,У)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ (К,О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в

приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДЧ	О - ДЧ	С - ДУ	Г - ДЧ	У - ДЧ
--------	--------	--------	--------	--------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ до 2030 года при условии финансирования в рамках исполнения Плана мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта) от 01.07.2025

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
--------	--------	--------	--------	--------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.
(разработка Акта согласованных мер)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу:
<https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Приложение 1	Территории, прилегающей к объекту	на	1	л.
Приложение 2	Входа (входов) в здание	на	2	л.
Приложение 3	Путей движения в здании	на	2	л.
Приложение 4	Зоны целевого назначения объекта	на	3	л.
Приложение 5	Санитарно-гигиенического помещения	на	2	л.
Приложение 6	Системы информации (и связи) на объекте	на	2	л.
Приложение 7	Результаты фотофиксации на объекте (в электронном виде, 148 (файлов)			

в 1 архиве

Состав членов комиссии

Председатель комиссии:

Заместитель директора
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»
по общим вопросам
Должность

Киричук С.В.
Ф.И.О.


Подпись

Члены комиссии:


Заведующий амбулаторным
отделением № 1-врач онколог
Должность

Козявин Н.А.
Ф.И.О.


Подпись

Специалист отдела эксплуатации
медицинского оборудования
Должность

Ларцева В.Г.
Ф.И.О.


Подпись

Начальник хозяйственной части
Должность

Ткаченко А.В.
Ф.И.О.


Подпись

Представитель Межрегиональной
общественной организации
помощи инвалидам
«Прекрасный Мир»
Должность

Никитин А.Г.
Ф.И.О.


Подпись

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участок)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.10-12, Литера В

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
1.1	Пути движения ко входу в здание			Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью выше нормы	К,О,С,Г,У	- Следует направить обращение в органы исполнительной власти для принятия решения об оборудовании доступной зоны для инвалидов согласно п.5.1.8 СП.59.13330.2020г Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м. п.5.1.9 СП.59.13330.2020		Текущий ремонт Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к объекту (участок)	ДП-И (О,Г,У), ВНД (К,С)		01 - 26	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью по пути движения на территории

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.10-12, Литера В

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
Главный вход								
2.1	Входная площадка Входные двери		 фото 28  фото 29	Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели, перед входной дверью. Ширина створки входной двери в свету - 0,76м. Доводчик двери не обеспечивает 5-секундную задержку при закрытии На створке входной двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника, для оказания помощи инвалиду по сопровождению на высоте 1,2м.от уровня площадки.	К,О,С,Г,У С К К,О,С,Г,У К,С	-Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.6.5.1 СП 59.13330.2020 -Разместить предупреждающие тактильно-контрастные указатели, перед входной дверью. <u>ГОСТ Р 52875-2018</u> -Ширина одной створки дверного полотна входной двери в свету должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Кнопку вызова для инвалидов следует размещать на высоте 0,85 -1,10 м от уровня пола, на расстоянии не менее 0,60 м от боковой стены помещения. п.6.4.2 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	
2.2	Внутренний лестничный марш. Являющийся эвакуационным		 фото 41	Ширина створки входной двери в свету - 0,76м. Доводчик двери не обеспечивает 5-секундную задержку при закрытии Перед лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, контрастная предупреждающая маркировка. Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с	К О,С,Г,У С О,С,Г,У	-Ширина одной створки дверного полотна входной двери в свету должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Установить тактильные напольные указатели перед лестницей <u>ГОСТ Р 52875-2018</u> -Вдоль обеих сторон лестницы необходимо устанавливать ограждения с	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения	

			поручнем на высоте 0,96 м. Отсутствуют горизонтальные завершающие части поручней, выступающие за границы лестничного марша на 0,30 м	О,С,Г,У	поручнями на высоте 0,90 м, и 0,70 м. п.6.2.8, 6.2.11 СП 59.13330.2020 -Следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничного марша на 0,30 м. п.5.1.13 СП 59.13330.2020 -На поверхности поручней установить рельефные тактильные информирующие обозначения для восприятия при движении по лестнице п.6.2.12 СП 59.13330.2020 -На краевой части проступи ступеней в каждом марше межэтажных эвакуационных лестниц установить контрастную полосу общей шириной 0,08 - 0,10 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020
			Отсутствуют тактильные информирующие обозначения на поверхности поручней для тактильного восприятия при движении по лестнице. Не выделены контрастным цветом проступи краевых ступеней	С	
				С	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ(С)		32-33,41-65	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью при входе в здание.

1. Результаты обследования:

3. Путей движения в здании

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.10-12, Литера В

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
3.1	Лифтовое помещение Пассажирский лифт		 фото 38	Вход в лифтовое помещение Ширина створки входной двери в свету - 0,76м.	К, К,О,С,Г,У	-Ширина одной створки дверного полотна входной двери в свету должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт	
				У доводчика на входной двери отсутствует задержка на 5 секунд.		-Следует применить двери, обеспечивающие задержку автоматического закрытия дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020		Организационные решения
				Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Площадки на этажах Отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа.		К,О,С,Г,У С		
3.2	Пути эвакуации		 фото 106	Эвакуация, согласно имеющемуся плану, производится со всех этажей. По - внутренней лестнице №1 По - внутренней лестнице №2 На лифте с первого этажа - через главный вход. Эвакуационные выходы не соответствуют требованиям доступности для инвалидов с нарушением зрения.	К,О,С,Г,У С	-Обеспечить доступность выходов из здания для инвалидов в соответствии с требованиями п. 6.2.19, п.6.2.23, п.6.2.28 СП 59.13330.2020 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	Капитальный ремонт Текущий ремонт	

3.3	Межэтажный лестничный марш №2 Являющийся эвакуационным	 фото 117	Выход на лестничный марш не обозначен тактильной пиктограммой для инвалидов. Доводчик двери не обеспечивает 5-секундную задержку при закрытии	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С	-Обозначить выход на лестничный марш тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.п.6.5.1 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Рельефные обозначения и полосы предупредительные об окончании перилл должны располагаться на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней. п.6.2.12. СП 59.13330.2020 -На краевой части проступи ступеней в каждом марше межэтажных эвакуационных лестниц установить контрастную полосу общей шириной 0,08 - 0,10 м. в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м. п.6.2.4 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения
-----	---	--	--	-------------------------------------	---	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К,С)		32-124	Капитальный ремонт, текущий ремонт организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения объекта

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.10-12, Литера В

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов		
Вариант I – зона обслуживания инвалидов							
4.1	Кабинетная форма обслуживания						
	Третий этаж						
4.1.1	Входная дверь		 фото 63	У входной двери отсутствует информация для инвалидов, пиктограммы доступности для инвалидов, и номером этажа. Дверной проём двухстворчатый. Ширина створки входной двери в свету -0,8м. Завышен порог входной двери. -0,055м. У доводчика на входной двери отсутствует задержка на 5 секунд.	К,О,С,Г,У К К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.6.5.1 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки дверного полотна входной двери в свету должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м. п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применять с задержкой автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения
	Консультативно-диагностический центр						
4.1.2	Входная дверь		 фото 71	Отсутствует тактильная информационная вывеска с названием организации, часами работы, номером телефона текстом со шрифтом Брайля. У входной двери отсутствует информация для инвалидов, пиктограммы доступности для инвалидов по категориям Дверной проём двухстворчатый. Ширина створки входной двери в свету -0,68м. Завышен порог входной двери. -0,055м. У доводчика на входной двери	С К,О,С,Г,У К К,О,С,Г,У	-Разместить, информирующую тактильную вывеску с названием учреждения, на контрастном фоне, с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля п.5.1.3, п.6.5.3 СП 59.13330.2020 -Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.6.5.1 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки дверного полотна входной двери в свету должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м. п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применять с задержкой	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения

4.1.3	Холл Гардероб	 фото 76	отсутствует задержка на 5 секунд.	С К,О,С,Г,У К	автоматического закрытия дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 Установить мнемосхему для идентификации доступа в помещения с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 Обозначить Гардероб тактильной пиктограммой в прямом видении. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Вешалки с крючками, которыми могут воспользоваться инвалиды и МГН следует размещать на высоте 1,10 м от уровня пола п.6.4.2 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
4.1.4	Регистратура Стойка информации	 фото 91  фото 86	Отсутствует система усиления звука для инвалидов с нарушениями слуха.  Высота стойки информации обслуживания – 0,95м.	Г К К	-Предусмотреть систему усиления звука (индивидуальных беспроводных устройств) (портативной индукционной петлей) для посетителей с нарушением слуха п. 8.1.10 СП 59.13330.2020 -После установки индукционной системы обозначить вход в помещение соответств. знаком для информирования посетителей с нарушением слуха (ГОСТ Р 52131 - 2019) -Поверхность стойки обслуживания используемых посетителями- инвалидами должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола.	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения
4.1.5	Касса	 фото 85	Высота стойки информации обслуживания выше нормы. Стойка обслуживания не имеет проема для ног (ширина, высоту и глубину) для инвалидов на кресле-коляске в соответствии с нормами.	К	-Поверхность стойки обслуживания используемых посетителями- инвалидами должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт

4.1.6	Холл Коридоры помещения		Размещены информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов рядом с дверью на расстоянии 0,02 м от края таблички до края дверного проема:		-Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,20 до 1,60 м от уровня пола и на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема: п.6.5.9 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
4.1.7	Кабинеты 41-48		У входных дверей в помещения отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов рядом с дверью	С	-Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,20 до 1,60 м от уровня пола и на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема: п.6.5.9 СП 59.13330.2020	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения объекта				
Кабинетная форма обслуживания	ДУ (С), ДЧ (К,О,Г,У)		75-109	Капитальный, текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.




** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в зонах целевого назначения.

1. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.10-12, Литера В

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
5.1	Универсальная кабина			У входной двери установлена пиктограмма доступности для инвалидов «Туалет» выполненная в тактильном исполнении со шрифтом Брайля. на высоте 0,97 от нижнего края до уровня пола, на расстоянии 0,02 м от края таблички до края дверного проема	С	-Тактильная информационная табличка для инвалидов с рельефно-точечным шрифтом Брайля для людей с нарушением зрения должна размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,20 до 1,60 м. от уровня пола и на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема. п.6.5.9 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения
				В двери не предусмотрено запирающее устройство со знаком индикации «занято/ свободно»	К,О,С,Г,У	-В двери предусмотреть запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято» п.6.3.9 СП 59.13330.2020	
				У доводчика на входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 с.	К,О,С,Г,У	-Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020	
				Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника. Под раковиной умывальника отсутствует свободное пространство. глубиной 0,50 м.	К,О,С	-Оборудовать раковину умывальника опорным поручнем. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020	
				В доступной й кабине применён водопроводный кран с рычажной рукояткой без термостата	К,О,С,У	-В доступных кабинках душевых, для инвалидов в общих умывальных и универсальных кабинках уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, п.6.3.9 СП 59.13330.2020	
				Отсутствует наклонное зеркало	К,О,С,Г,У	-Установить наклонное зеркало, нижний край на высоте не ниже 1,1 м от уровня пола. п.6.4.2 СП 59.13330.2020	
				Унитаз установлен на высоте 0,41м. от	К,О,С,Г,У		

			уровня пола	К,О,С,Г,У	-В санитарно-бытовых помещениях, доступных для инвалидов, следует применять унитазы, имеющие опору для спины имеющий размеры: высоту 0,45-0,5 м и длину 0,7 м п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Применить стационарные (откидные) парные поручни у унитаза: верхний на высоте от пола 0,75м. ГОСТ Р 51261-2022 <i>Устройства опорные стационарные реабилитационные</i> -В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски в соответствии с п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить крючок для костылей тростей п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Для инвалидов доступные универсальные кабины уборных должны иметь размеры: - с центральным расположением унитаза 2,20 x 2,25 - с правым или левым расположением унитаза 1,70 x 2,20 п.6.3.7 СП 59.13330.2020
			Расстояние между унитазом и стеной 0,47м.	К,О,С	
			Отсутствует крючок для костылей, Помещение имеет размеры: 1,42 x 1,58 м.	К,О,С,Г,У	
					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД (С), ДЧ (К,О,Г,У)		125-148	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - доступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в зонах целевого назначения.

1. Результаты обследования:

6. Системы информации и связи (во всех зонах)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.10-12, Литера В

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов		
6.1 Визуальные средства							
6.1.1	Входная площадка Входные двери Главный вход		 фото 27  фото 71	Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов по категориям Отсутствует тактильная информационная вывеска с названием организации, часами работы, номером телефона текстом со шрифтом Брайля. Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. 	К,О,С,Г,У	-Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.6.5.1 СП 59.13330.2020 -Разместить, информирующую тактильную вывеску с названием учреждения, времени оказания услуг (приемных часов), на контрастном фоне, с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля п.5.1.3, п.6.5.3 СП 59.13330.2020 Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.6.5.1 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
6.1.2	Пути движения в здании		 фото 75	Отсутствует тактильная рельефно-графическая информационная мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, мешающая основному потоку посетителей. 	К,О,С,Г,У	-Установить мнемосхему для идентификации доступа в помещения с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Тактильная пиктограмма доступности для инвалидов с рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,20 до 1,60 м. от уровня пола и на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема. п.6.5.9 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения

6.2 Акустические средства				Г	Текущий ремонт	
6.2.1	Касса, Регистратура, Кабинеты приёма посетителей	 фото 85	Отсутствует система усиления слышимости для людей с нарушением слуха.	Г	Предусмотреть систему усиления звука (индивидуальных беспроводных устройств) (портативной индукционной петлей) для посетителей с нарушением слуха п. 8.1.10 СП 59.13330.2020 После установки индукционной системы обозначить вход в помещение соответствующим знаком для информирования посетителей с нарушением слуха (ГОСТ Р 52131 - 2019)	Текущий ремонт Инд. решение с ТСП
6.3 Тактильные средства						
6.3.1	Главный вход	 фото 03	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед входной дверью	С	-Разместить тактильные указатели на входном узле в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт Организационные решения
6.3.2	Межэтажный. Внутренний лестничные марши.	 фото 44	Перед лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, контрастная предупредительная маркировка.	С	-Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (во всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)		21-148	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний информационная поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за встречу и сопровождение МПН.

АНКЕТА
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

Обособленное подразделение «Амбулаторное отделение № 1»	ОГРН 1027812406687
--	-----------------------

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

86.10 Деятельность больничных организаций	ОКВЭД основной
	ОКВЭД дополнительный

Форма собственности	12	ОКФС
----------------------------	----	------

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	75203	ОКОПФ
--------------------------------------	-------	-------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Директор	Беляев Алексей Михайлович
---	----------	---------------------------

Телефон, факс руководителя организации	8 (812) 439-9555,	8 (812) 596-8947
---	-------------------	------------------

Е-mail организации	center.petrova@niiioncologii.ru	
---------------------------	---------------------------------	--

Юридический адрес организации	адрес	197758	г. Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68.
		(индекс)	(почтовый адрес)

Фактический адрес организации	191124	г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, Литера В
	(индекс)	(почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация	ОГРН 1257800030454
--	-----------------------

АО «ПНК им. Кирова»

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	191124,
---	---------

г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12 литера В, помещ. 1-н, ч.п. 303.	(индекс)
---	----------

(почтовый адрес)

Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация

тел. +7 (812) 271-05-54, факс + 7 (812) 271-29-38

Наименование вышестоящей организации	Министерство здравоохранения Российской Федерации	ОГРН 1127746460896
---	---	-----------------------

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	127994	ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3
	(индекс)	(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Министр здравоохранения РФ Михаил Альбертович Мурашко
---	--

Телефон, факс вышестоящей организации	Тел. 8 (495) 628-44-53
--	------------------------

Е-mail вышестоящей организации	info@minzdrav.gov.ru
---------------------------------------	----------------------

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации Обособленное подразделение «Амбулаторное отделение № 1»	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.10-12, Литера В, часть помещения 1-Н, на 3 этаже: ч.п. 9а, 9б, 9в, 9г, 12а, 12б, 12в, 12г, 13а, 13б, 13в, 13г, 14, 25, 26, 127-149, 152-171.	
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	помещения в здании 987,7 кв.м.,	
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	3-й этаж в здании	
Кадастровый номер объекта	78:31:0001033:1011	
Категории обслуживаемого населения:	граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	Для всех	
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет	

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта						Примечание
					Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2020; прочие СП, ГОСТ			
1. Подходы к объекту, пути движения											
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга											
1.1	Пути пешеходного движения										
		1	0	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,5	Не менее 1,2	п. 5.1.7	
		0	0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непроточных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.1.2	
		1	0	1	1	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть. «К»	%	10	не более 8 (1:12)	п.5.1.8	

			0	0	0	0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	-	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	П5.1.8	
			1	0	1	0	0	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,02	не более 0,015	п. 5.1.8	
			1	0	0	0	0	0	Покрытые пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.11	
			0	0	0	0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	-	не более 0,01	п. 5.1.11	
			0	0	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой, «С»	м	-	не менее 0,5	п. 5.3.2,	
			0	0	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой, «С»	м	-	не менее 0,05		
			0	0	0	0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии, «С»	м	-	0,5		
			0	1	1	0	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.3	
			0	1	1	0	1	1	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.4	
			0	1	1	0	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.1	
			0	1	1	0	1	1	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 4.1.5	
			0	1	1	0	1	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и	м	-	не менее 0,8	п. 5.1.10	

						т.п. «С»									
			1	1	1	1	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,03	не менее 0,05	п.5.1.9				
			0	0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	-	не более 0,025	п.5.1.9				
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,35-0,4	п. 5.1.12				
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 5 (1:20)	п. 5.1.14				
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17				
		0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6					

2. Входной узел

Главный вход															
2.1	Входная площадка	0	1	1	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.1.4				
		0	1	1	1	1	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		СП 35-101-2001				
		0	1	1	1	1	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет						
		1	0	0	0	0	Поперечный уклон	%	1	1-2	п. 6.1.4				
		1	0	0	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да						
		0	0	0	0	0	Высота площадки без пандуса	м	-	Не более 0,025	п.4.1.9				
		1	0	0	0	0	Ширина входной площадки «К»	м	≥ 1,50	≥ 1,50	п. 5.1.3				
		1	0	0	0	0	Глубина входной площадки «К»	м	≥ 1,85	≥ 1,85	п. 5.1.3				
		0	0	0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м		≥ 2,20	п. 6.1.4				

		0	0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м		$\geq 2,20$		
		0	1	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН.	наличие	нет		п. 6.5.1	
		0	1	1	1	«К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.5.1	
2.2	Входной тамбур	1	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	м	2,2	Не менее 1,6	п. 6.1.8.	
		0	0	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»			Не менее 2,3		
		0	0	0	0	Ширина тамбура, при глубине от 1,8м до 1,5м (при реконструкции)	соответствие				
		1	1	1	1	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина проветров их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»					
		1	1	1	1	Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м		0,9		
		1	0	0	0	Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий в свету «К»	м	0,76	0,9 – 1,2		
		1	0	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014		
		0	0	0	0	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	нет			
		0	0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	-	Не выше 1,0		
		0	1	1	1	Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	-	Не ниже 1,6		
		0	1	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 6.5.1	
2.3	Прозрачные двери на входах и в здании, прозрачные ограждения и перегородки	0	0	0	0	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 0,9-1,0 м от пола «К»	наличие	-		п. 6.1.6	
		0	1	1	1	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 1,3-1,4 м от пола «С»	наличие	-			
		0	1	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого	наличие	нет			

[illegible]

		0	1	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубины 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	-	0,3		
		1	0	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	1,5-2,8	Не менее 1,5	п. 6.2.1	
		1	0	0	0	Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	м	-	Не менее 2,0		
		1	0	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0,9	не менее 0,9	п.6.2.2	
		1	0	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,4	не менее 1,4	п.6.2.2	
		1	0	0	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,2	не менее 1,2	п.6.2.2	
		0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой «С»	м	-	не менее 0,05	п.6.2.6	
		0	0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	-	не более 0,013	п.6.2.7	
3.2	Дверные проемы, на выходах из коридоров	1	1	1	1	Ширина «К»	м	0,67	Не менее 0,9	п. 6.2.4	
		1	1	1	1	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,055	Не более 0,014	п. 6.2.4	
		1	0	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 6.4.1	
		1	0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,014	не более 0,014	п.6.2.4	
3.3	Межэтажная лестница	1	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,28 - 0,35	п.6.2.8	
		1	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17		
		0	1	1	1	Нанесение на проступи краевых ступеней противоскользящих полос, контрастных относительно поверхности ступени, шириной 0,08-0,1 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.2.8	
		1	0	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.8	
		1	0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другим устройствам для предотвращения	наличие	да		п.6.2.8	

								соскальзывания трости или ноги высотой не менее 0,02 м «О», «С», «Г», «У»							
	Одностороннее с внутренней стороны	1	1	1	1			Отражения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,96	0,87-0,93			п.6.2.11 п.6.2.8	
		0	1	1	1			Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33			п.6.2.11 п.5.1.13 п.6.2.8	
		0	1	1	1			Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет				п.6.2.11	
		1	0	0	0			Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,04	0,03-0,05			п.6.2.12	
		0	0	0	0			Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,045				
		0	0	0	0			Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие					п.6.2.12.	
		0	0	0	0			Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие					п.6.2.8	
		1	1	1	1			Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,2	не менее 1,35			СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	0			Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и болееэтажных жилых зданий «О», «С»	м		не менее 1,05			СП 54.13330.2020 п.8.2, табл.8.1	
		0	0	0	0			Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие					п.6.2.8 СП 59.13330.2020	
		0	1	1	1			Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	нет				п.6.2.12	
3.4	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	0			Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м		Не менее 0,8			п. 6.2.9	
3.5	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0			Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6			п. 6.2.17 ГОСТ Р 51630-2000	
3.6	Подъемники	0	0	0	0			Подъемники мобильные «К»	наличие	нет				С посторонние	

	мобильные												й помощью
3.7	Лифты	1	0	0	0	0	0	0	0	м	1,2	не менее 1,1	п.6.2.14
		1	0	0	0	0	0	0	0	м	1,4	не менее 1,4	
		1	0	0	0	0	0	0	0	м	0,9	не менее 0,9	п.6.2.13
		1	0	0	0	0	0	0	0	соответствие	да	не менее 0,02 м	ГОСТ 33652-2019, п.5.4.2,
		1	0	0	0	0	0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»	да		
		1	0	0	0	0	0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С»	да		
		1	0	0	0	0	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	да		п.6.2.16
		1	0	0	0	0	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	да		
		0	1	1	1	1	1	1	1	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	нет		
		0	1	1	1	1	1	1	1	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	нет		
		0	1	1	1	1	1	1	1	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	м	не менее 0,1	
		1	0	0	0	0	0	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	да		п.6.2.14
3.8	Эскалаторы	0	0	0	0	0	0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	-		п.6.2.18
3.9	Пути эвакуации	1	1	1	1	1	1	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	нет		п.6.2.8
		0	1	1	1	1	1	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрашены краской, светящейся в темноте «О», «С», «Г», «У»	нет		п.6.2.29
		1	0	0	0	0	0	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	да		п.6.5.5

		1	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МПН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да	п.6.5.1	
4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов										
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МПН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетироваться по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.										
4.1	Помещения, места обслуживания МПН в общественных зданиях									
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	1	5, но не менее одного места	п. 8.1.3
4.1.2	Коридоры, места ожидания	1	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов. «К»	м	1,5-2,8	не менее 3,2	п.7.3.5
		1	1	1	1	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов. «К»	м	1,5-2,8	не менее 2,8	
		0	0	0	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	-		п.7.1.6
		1	0	0	0	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.4
		1	1	1	1	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	нет		
		1	1	1	1	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	1,1	1,5-4,5	
		0	1	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет		п. 8.1.6
		1	0	0	0	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	да		
4.1.3	Помещения для приема посетителей	1	1	1	1	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:				п.8.1.11, 8.7.3
		1	1	1	1	на одно рабочее место	кв.м	-	12	
		1	1	1	1	на два рабочих места	кв.м	-	18	

		1	1	1	1	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,95	Не более 0,85	п.8.1.7	
		1	0	0	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	1,0	Не менее 1,0	п.8.1.7	
4.2. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях											
4.2.1	Помещения	1	0	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстий питьевых, торговых и билетных автоматов, терминалов, дисплеев и прочие устройства, которыми могут воспользоваться на высоте, «К», «О», «С»	м	0,9	От 0,85 до 1,1	п.5.4.2	
		1	0	0	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	0,1	Не менее 0,4		
		1	0	0	0	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	0,9	Не более 0,8	п.5.4.2	
5. Санитарно-гигиенические помещения											
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)											
5.1	Универсальная кабина	1	1	1	1	Ширина «К»	м	1,42	Не менее 2,2	п. 6.3.3	Размеры доступных и универсальных кабин
		1	1	1	1	Глубина «К»	м	1,58	Не менее 2,25		
		1	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,9	Не менее 0,9		
		1	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	Наружу		
		1	1	1	1	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	да			
		0	1	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	1	Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет			
		0	0	0	0	Высота расположения писсуара «К»	м	-	0,45-0,5		
		1	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.3.6	
		1	0	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
		0	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей	наличие	-		п.6.3.6	

[illegible]

Представитель МР:
Заполнил Анкету:

телефон
+7(911) 257-51-77

Представитель МРОО «Прекрасный Мир»

Никитин А.Г.
ФИО

Директор ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

Должность руководителя обследованного
объекта

Согласовано:	телефон
--------------	---------

«11» июня 2025г.

« » 2025г.

~~(подпись)~~

(подпись)

АКТ №349

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта)

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии
имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Амбулаторное отделение № 1
(ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России)**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
*191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.10-12, Литера В, часть
помещения 1-Н, на 3 этаже: ч.п. 9а, 9б, 9в, 9г, 12а, 12б, 12в, 12г, 13а, 13б, 13в, 13г, 14,
25, 26, 127-149, 152-171.*

Сведения об Объекте:

- *отдельно стоящее здание: помещения на 3-м этаже: 987,7 кв.м.;*
- *наличие прилегающего земельного участка: нет;*

Объект культурного наследия: *нет;*

Основание для пользования Объектом: *(Договор аренды недвижимого имущества от
04.02.2025 № 1/25);*

Форма собственности: *Временное владение и пользование -аренда;*

Арендодатель: *нет;*

Административно-территориальная подведомственность: *федеральная*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Министерство здравоохранения
Российской Федерации. 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3*

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Основной вид деятельности: *ОКВЭД 86.10 Деятельность больничных организаций;*

Наименование предоставляемых услуг: *услуги в области здравоохранения.*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,
вместимость, пропускная способность): *– 150 -170 человек/день;*

Форма способа оказания услуг: *по месту предоставления услуги;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные категории;*

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением
зрения.*

Мы, нижеподписавшиеся,

*Директор Федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н.
Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Беляев Алексей Михайлович, с одной стороны, и председатель Межрегиональной
общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитина
Наталья Михайловна с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:*

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К, О, С, Г, У / не соответствуют для К, О, С, Г, У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *да;*
2. Пандус стационарный наружный: *нет;*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *да, (соответствует К);*
5. Наружная лестница входной зоны: *нет;*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *да, (не соответствует К, О, частично соответствуют С);*
7. Поручни наружные входной зоны: *нет;*
8. Поручни внутренние входной зоны: *да, (частично соответствуют О, С);*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (не соответствуют К, О, С);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемная платформа внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да;*
дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи) *нет;*
13. Лифт пассажирский: *да, (частично соответствует К, О, С, Г, У);*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиеническое помещение: *да, (частично соответствует О, Г, У не соответствует К, С);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: *нет;*
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет;*
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *да;*
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте учреждения *Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации*

в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» <https://oncokdc.ru/>
размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте:
да;

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да;*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации* *Амбулаторное отделение № 1* по адресу: *191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.10-12, Литера В*, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	На территории прилегающей к входу в здание имеется перепад высот- бордюрного камня. В наличии имеется переносной инвентарный пандус. Все пешеходные дорожки на прилегающей территории имеют твердое покрытие. При необходимости, помощь для встречи и сопровождения инвалидов организовано по предварительному звонку ответственному сотруднику: <i>-заведующий амбулаторным отделением № 1:</i> <i>Козьявин Никита Александрович</i> к/т +7 (812) 439-95-55 на сайте организации https://oncokdc.ru/ или кнопки вызова.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом №410 от 10.06.2025г. назначены ответственные сотрудники учреждения: <i>-специалист информационно-сервисной службы</i> <i>Гаврилова А.В</i> <i>-медицинский регистратор информационно-сервисной службы Сапунова М.В.</i> для сопровождения МГН и инвалидов, помощи по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения.	Приказ №410 от 10.06.2025

		Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа. <i>(Инструктаж проведён 13.01.2025г.)</i> Провёл: -Заведующий амбулаторным отделением № 1 – врач онколог Козьявин Н.А	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	<u>Главный вход.</u> <u>Площадка на входном узле</u> На створке входной двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги Отсутствует тактильная, рельефно-графическая пиктограмма доступности для инвалидов на входном узле. Над входной дверью отсутствует освещение. Перед входной дверью отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная информация Дверной проём двухстворчатый. Ширина створки входной двери в свету-0,76м. У доводчика на входной двери отсутствует задержка на 5 секунд.	
2.2	О,С,Г,У	<u>Внутренний лестничный марш.</u> Дверной проём двухстворчатый. Ширина створки входной двери в свету-0,76м. У доводчика на входной двери отсутствует задержка на 5 секунд. Перед лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная информация. На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют полосы контрастные с поверхностью ступеней. Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем.	
2.3	К,О,С,Г,У	<u>Пассажирский лифт</u> <u>Вход в лифтовое помещение.</u> Дверной проём двухстворчатый. Ширина створки входной двери в свету-0,76м. У доводчика на входной двери отсутствует задержка на 5 секунд. Направление к лифту на каждом этаже не обозначены указателями. Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа. На посадочных площадках лифта у лифтовой кабины – установлена кнопка вызова лифта со световым указателем Кабина лифта оборудована опорным поручнем. Внутри кабины информационная панель управления имеет световые указатели местоположения кабины, звуковое сопровождение, информирование. Кнопки имеют световую индикацию, тактильную информацию.	
2.4	К,О,С,Г,У	Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее	Приказ №410 от 10.06.2025

		специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
	Третий этаж		
3.1	К,О,С,Г,У	Входная дверь У входной двери отсутствует информация для инвалидов, пиктограммы доступности для инвалидов, и номером этажа. Дверной проём двухстворчатый. Ширина створки входной двери в свету-0,8м. Завышен порог входной двери. -0,055м. У доводчика на входной двери отсутствует задержка на 5 секунд.	
3.2	К,О,С,Г,У	Эвакуационные выходы не адаптированы для инвалидов.	
3.3	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	Приказ №410 от 10.06.2025
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	Предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано на третьем этаже в сопровождении сотрудника (по требованию).	
4.2	К,О,С,Г,У	Консультативно-диагностический центр Входная дверь Дверной проём двухстворчатый. Ширина створки входной двери в свету-0,68м. Завышен порог входной двери. -0,055м. У доводчика на входной двери отсутствует задержка на 5 секунд. На створке входной двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги Отсутствует тактильная, рельефно-графическая пиктограмма доступности для инвалидов на входном узле. Холл В учреждении установлено оборудование громкой связи. Отсутствует тактильная рельефно-графическая информационная памятка, отображающая информацию о помещениях на этаже, не мешающая основному потоку посетителей. Предусмотрена зона ожидания с сидячими местами, установлены информационные стенды, табло. Установлен информационный терминал. В наличии универсальная кресло-коляска.	
4.3	К,О,С,Г,У	Гардероб. В холле расположен гардероб. Отсутствует адаптированная выделенная зона для инвалидов.	
4.4	К,О,С,Г,У	Регистратура Отсутствует система усиления звука для инвалидов с	

		нарушениями слуха. Высота стойки информации обслуживания выше нормы. Стойка обслуживания не имеет проема для ног (ширина, высоту и глубину) для инвалидов на кресле-коляске в соответствии с нормами	
4.5	К,О,С,Г,У	Кабинеты В коридорах предусмотрена зона ожидания с сидячими местами, установлены информационные стенды табло. У входной двери установлена информационная табличка с названием помещения, выполненная в тактильном исполнении со шрифтом Брайля. Установлен вызывной световой сигнализатор входа в помещение.	
4.6	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №410 от 10.06.2025
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К,О,С,Г,У	Санитарно-гигиеническое помещение. Универсальная кабина Размещена тактильная рельефно-графическая пиктограмма доступности для инвалидов. Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника. Установлено зеркало. Установлен диспенсер, осушитель для рук. Унитаз оборудован стационарными парными откидными опорными поручнями Отсутствует крючок для костылей, тростей. Размещена кнопка экстренной помощи.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ №410 от 10.06.2025
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://oncokdc.ru размещена: - контактная информация, - правила посещения; - режим работы учреждения; - предоставляемых услугах, информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан - информация о предоставляемых услугах инвалидам; - информация с указанием наличия парковки для инвалидов. - информация с указанием наличия санузла для инвалидов - ответственные по сопровождению инвалидов и МГН, номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте.	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом №410 от 10.06.2025г. назначен ответственный сотрудник учреждения: <i>-начальник отдела стратегических коммуникаций Юхновец В.Н.</i> , для размещения информации об условиях доступности для	Приказ №410 от 10.06.2025

		инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного Улица Красного Текстильщика –170м. Общественный наземный транспорт: <i>Автобус: №55</i> Подземный общественный транспорт: <i>Станция метро: «Чернышевская»-2,5км.</i>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	На территории Объекта имеются парковочные места, не оборудованные для инвалидов.	

Директор ФГБУ «НМИЦ онкологии
имени Н.Н. Петрова» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации



/А.М. Беляев/

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»



/Е.М. Никитина/